

Приложение № 5 к договору управления МКД  
по адресу: г. Кумертау, ул. Марс, д. № 3  
от «01» января 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ  
по текущему ремонту многоквартирного дома № 3  
по ул. Марс на 2018г.

№ п. п	Перечень работ	Срок проведения работ
1	Замена окон в подъездах на пластиковое	
2	Замена стекл в окон- лених	

Примечание:

1. перечень работ составляется согласно периодичности текущего ремонта здания и технических осмотров элементов конструкций.
2. стоимость каждого вида работ определяется сметой.