

Приложение № 3 к проекту договора управления многоквартирным домом по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. Палатникова, д.8А

от « _____ » _____ 20 ____ г.

Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	железобетонный ленточный	удовлетворительное
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	удовлетворительное
3.	Перегородки	кирпичные	удовлетворительное
4.	Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные	железобетонные железобетонные железобетонные	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное
5.	Крыша	мягкая асбестоцементная	удовлетворительное
6.	Полы	бетонные	удовлетворительное
7.	Проемы окна двери	ПВХ, деревянные металлические	удовлетворительное удовлетворительное
8.	Отделка внутренняя наружная	штукатурка, окраска штукатурка	удовлетворительное удовлетворительное
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование сигнализация вентиляция	пожарная приточно-вытяжная	удовлетворительное удовлетворительное
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электрообеспечение холодное водоснабжение водоотведение отопление	центральное запитано от КумАПП запитано от КумАПП центральное	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное
11.	Крыльца		удовлетворительное